



## **GASILSKO POVELJSTVO MESTNE OBČINE KRANJ**



Prejemnikom po spisku

Javna gasilska služba MOK  
Gasilski poveljnik MOK Matej Kejžar  
Bleiweisova cesta 34  
4000 Kranj

Kranj, 14.3.2014

**Zadeva: Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekorel d.o.o. Kranj**

Spoštovani

V zadnjem času smo priča razpravi o pravilnosti oz. opravičljivosti izdaje pozitivnega dovoljenja za obratovanje predelovalnice odpadnih nevarnih snovi in njihove embalaže podjetja EKOREL d.o.o.

Kot predstavnik javne gasilske službe MOK sem odgovoren za zagotavljanje čim višjega nivoja protipožarne in druge varnosti vsem prebivalcem Mestne občine Kranj. Zavedam se strahu prebivalcev bližnje okolice (predvsem naselja Stražišče, Zgornje Bitnje, Pševo in Javornik) pred posledicami onesnaženja okolja zaradi požara ali druge vrste nesreč, povezanih s proizvodnim procesom predelave nevarnih odpadkov in njihove embalaže. Namen dopisa ni v opravičevanju prepovedi ali odobritve dejavnosti omenjenega podjetja, ampak samo v namen preverjanja zakonskih določil in zahtev, povezanih z dejavnostjo, ki lahko pomeni večje tveganje za okolje.

### **1. Intervencije Javne gasilske službe MOK na področju podjetja EKOL d.o.o.**

V zadnjih letih smo gasilci Javne gasilske službe MOK posredovali na področju industrijske cone oz. območju podjetja Ekol d.o.o., šlo pa je za posredovanje zaradi iztekanja nevarne snovi (1x) in požara zmlete embalaže nevarnih snovi (2x, vzrok – samovžig).



## GASILSKO POVELJSTVO MESTNE OBČINE KRANJ



V prilogi dopisa so slike iz intervencij, kjer je vidna problematika, ki lahko posledično oteži izvajanje nalog na intervenciji.

Predvsem bi izpostavil naslednje dejavnike:

### 1.1. Postavitvene površine za intervencijska vozila

Področje postavitvenih površin ureja Pravilnik o požarnem redu (in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu, Ur. L. RS, št. 34/2011), v katerem so točno opisane zahteve v zvezi z zagotovitvijo ustreznih delovnih površin za gasilce. Ob dosedanjih posredovanjih na lokaciji Laze 18 smo se gasilci srečevali z naslednjimi problemi:

- o dostopna pot do samega objekta je ozka, parkirišče okoli objekta je bilo ob dosedanjih posredovanjih polno (parkirana osebna in tovorna vozila, transportni zabojniki večjih dimenzij, 1000 l posode za hrambo tekočin,
- o postavitvenih površin za gasilska vozila ni, oz. je možna postavitev neposredno ob glavnem objektu, kjer pa varno delo ob gašenju požara v samem objektu ali neposredni bližini ni možno,
- o odmika od objekta ni (po normativih naj bi odmik od objekta znašal 3 – 9 m);

### 1.2. Lokacija objekta in same industrijske cone ter vpliv na kvaliteto življenja bližnjih prebivalcev:

- o Objekt, v katerem se izvaja dejavnost, za katerega poteka postopek pridobitve obratovalnega dovoljenja leži na manjši vzpetini v kotanji, kjer leži industrijska cona.
- o V primeru požara v industrijski coni je pričakovati širjenje dima (pomešanega s strupenimi produkti izgoravanja nevarnih snovi) v smeri bližnjih naselij Stražišče (oddaljenost roba naselja 400 m, na vzhodni strani), Pševo (1500 m, na SZ strani, višja lega na pobočju Jošta) ter Zgornje Bitnje in Pot v Bitnje (meja naselja 600 m, južno od industrijske cone). V primeru večjega požara je torej pričakovati ogroženost 500 do 1000 ljudi, katere bi bilo potrebno zaradi nevarnosti izpostavljenosti strupenim produktom gorenja nevarnih snovi evakuirati).

### 1.3. Infrastruktura na področju industrijske cone:

- o Hidrantno omrežje: dovodna cev v industrijsko cono je premera 100 mm, kar nam zagotavlja pretok okoli 9 l/s, kar ne zadošča za preskrbo gasilskih vozil z gasilno vodo.





## **GASILSKO POVELJSTVO MESTNE OBČINE KRANJ**

- o Ob objektu na naslovu Laze 18 a ni nobenega hidrantnega priključka. Najbližji priključek je ob objektu Laze 14, ki pa je od objekta Laze 18 a oddaljen cca. 60 m (krajša pot je namreč onemogočena zaradi nižje lege objekta Laze 14 in fizičnih ovir (betonske škarpe in ograje).
- o Kanalizacija in ustrezno ločeno varno odvajanje meteornih vod po nam znanih podatkih nista urejena.
- o Lovilni bazeni za odpadno gasilno vodo in druge gasilne medije: neznan volumen lovilnih bazenov, verjetno premajhnih kapacitet glede na obseg in vrsto proizvodnje ter potencialno količino gorljivega materiala. V primeru dosedanjih izkušenj, pridobljenih ob preteklih posredovanjih, je kapaciteta lovilnih bazenov premajhna, saj je bil opazen izpust nevarnih tekočin v bližnji potok. Preveriti bi bilo potrebno ustreznost lovilnih bazenov, ter preprečiti polnjenje le teh z meteorno vodo. Dodatno bi bilo potrebno preprečiti nekontrolirano odtekanje vode iz dvorišča objekta, ki je vsebuje ostanke mletega materiala in ob procesu predelave razlitih tekočin. Vsa kontaminirana voda verjetno zaradi lege objekta trenutno nekontrolirano odteka v potok Sorška reka, ki se kasneje združi s potokom Žabnica.
- o Zaposleni v objektu so usposobljeni za gašenje začetnih požarov, vendar neustrezno opremljeni. Samo podjetje ni opremljeno z gasilnim sredstvom, ki bi bilo učinkovito za gašenje požarov nevarnih snovi (alkoholno obstojno penilo).

### **2. Količina skladiščenih nevarnih odpadkov**

Gasilsko reševalna služba Kranj uradno nima podatkov o količini ali vrsti hranjenega materiala, kar onemogoča predvidevanje možnih vrst in obsega nesreč ter ustrezno načrtovanje odziva ob nesrečah.

### **3. Sistem avtomatske zaznave požara oz. požarno tehnično varovanje**

Glede na nevarnost samovžiga (vzrok zadnjih dveh požarov) in pomanjkanje ustrezne službe, ki bi skrbela za varnost v in okoli objekta, bi bilo pričakovati vsaj osnoven sistem zaznave in javljanja požara. Tega v objektu po meni znanih podatkih ni. Praktično obstaja velika možnost širjenja požara iz notranjosti objekta na zunaj skladiščene nevarne snovi in obratno. Razmika med skladiščnimi prostori že v trenutni velikosti oz. obsegu proizvodnje ni.





## GASILSKO POVELJSTVO MESTNE OBČINE KRANJ



### 4. Aktivnosti upravljavca na področju zagotavljanja varnosti obratovanja

Po doslej zbranih podatkih nekih aktivnosti odgovornih, ki bi nakazovale na preprečitev verižnega učinka oz. nastanka večje nesreče oz. možnosti hujših posledic ni.

Prav tako bi glede na vrsto proizvodnje, in v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (ur. list RS, št. 71/2008) bilo pričakovati, da bo upravljavec obrata Ekol oziroma Ekorel izdelal varnostno poročilo, v katerem bi zajel vse potrebne aktivnosti za preprečevanje večjih nesreč in zmanjšanje njihovih posledic, ki so opisane v 13. členu omenjene Uredbe. Glede na obveznost, ki izhaja iz 19. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (ur. list RS, št. 71/2008), ki ureja obveznosti upravljavca do informacij za javnost o varnostnih ukrepih, bi bilo prav tako pričakovati informiranje zainteresirane javnosti. Sočasno pa bi v interesu zagotovitve čim boljšega odziva pričakoval željo po večji integraciji tako Gasilsko reševalne službe Kranj (gasilska enota širšega pomena) ter prostovoljnih gasilskih društev v neposredni bližini obrata tudi v izdelavo načrtov posredovanja on nesreči/požaru v objektu Laze 18. Na žalost smo o stanju v podjetju Ekol d.o.o. bili obveščeni samo takrat, ko je na področju obrata prišlo do nesreče/požara.

### 5. Zaključek

Gasilci lahko uspešno in varno posredujemo, ko smo ustrezno opremljeni in usposobljeni, predvsem pa seznanjeni z vrsto proizvodnje in njenimi produkti. Na samo urbanistično ureditev nimamo posebnega vpliva, je pa tudi to področje pomembno za zagotavljanje splošne požarne in druge varnosti prebivalcev. Ta del pokrivajo zakoni, normativi in predpisi, ki v določeni meri predpisujejo tudi normative na področju zaščite in reševanja. V kolikor določen objekt teh normativov ne izpolnjuje, oz. ni v skladu z obstoječo zakonodajo, tudi ni moč pričakovati uspešnega in hitrega posredovanja reševalnih služb. Kot gasilski poveljnik mestne občine Kranj ne morem prevzeti odgovornosti za posredovanje na področju (objektu), ki ne izpolnjuje vseh zahtevanih zakonskih določil in zahtev. In le te so pri pridobivanju ustreznih obratovalnih dovoljenj v preteklosti bile v nekaterih, za zagotavljanje splošne varnosti pomembnih dejavnikih neizpolnjene in ustrezno preverjene.

Razlika med resnostjo posledic požara oz. druge nesreče, povezano z večjo ali manjšo materialno škodo in nesreče z nevarno snovjo se ne da primerjati. Predvsem zato, ker sanacija mesta onesnaženja v primeru iztekanje ali druge vrste nesreče z nevarno snovjo traja dolgo časa, poleg tega pa zahteva tudi večja finančna sredstva. Zato vas prosim, da v imenu skrbi za naše in vaše okolje ponovno preverite ustreznost izpolnjevanja zakonodaje s področja varovanja zdravja in okolja v vseh podjetjih, ki delujejo v industrijski coni Laze.



## GASILSKO POVELJSTVO MESTNE OBČINE KRANJ



### 6. Pravne podlage za dopis:

- Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur. l. 71/2008),
- Direktiva 2012/18/EU evropskega parlamenta in sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi,
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS 24/2012);

### 7. Poslano v vednost:

- Agencija RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana,
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – izpostava Gorenjska, Nazorjeva 1, 4000 Kranj,
- Zdravstveni inšpektorat RS območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
- ☒ Služba za zaščito in reševanje in tehnične zahteve MO Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;

S spoštovanjem.

Gasilski poveljnik MOK  
Matej Kejžar





## GASILSKO POVELJSTVO MESTNE OBČINE KRANJ




### 8. Priloge:

- Slike s posredovanj Gasilsko reševalne službe kot samostojne enote ali v sklopu Javne gasilske službe mestne občine Kranj:
  - o Problematičnost dovoznih in intervencijskih poti ter ustreznih postavitvenih površin za gasilska vozila



- o Iztekanje neznane snovi, lovljenje v jašku neposredno on J fasadi objekta Laze 18 a







## GASILSKO POVELJSTVO MESTNE OBČINE KRANJ



- Posredovanje ob samovžigu mlete embalaže različnih nevarnih snovi, vidna je velika količina gasilnega sredstva na tleh v neposredni bližini transportnega zabojnika. Vidni so 1000 l rezervoarji v bližini transportnega kontejnerja, v katerem je prišlo do samovžiga (nevarnost prenosa požara obstaja). Postavitvene površine za intervencijska vozila?

